

Cosa controllare prima di ordinare le tue vetrate VEPA

- 1) **Verificare che la società sia regolarmente iscritta** alla camera di commercio, che abbia la partita iva e la data di apertura, ed abbia pubblicato l'ultimo bilancio. Inoltre che abbia un DURC regolare ovvero il documento che certifica la regolarità contributiva e assicurativa delle imprese e dei lavoratori.
- 2) Visitare il loro showroom per toccare con mano e provare il prodotto, per **verificare che il materiale esposto sia quello indicato** sul preventivo e quello che sarà fornito.
- 3) Controllare i lavori pregressi eseguiti con le relative referenze oltre che verificare **da quanto tempo si occupano di vetrate** e se sono a conoscenza delle normative di sicurezza relative al cristallo utilizzato.
- 4) Per il **montaggio assicurarsi che sia effettuato da personale assunto dalla società fornitrice**, per non dividere eventuali responsabilità sulla garanzia, che il personale sia regolarmente assunto. Che gli operai siano in regola con i corsi di formazione per la sicurezza, che abbiano svolto le opportune visite mediche per l'idoneità a quel lavoro e, che siano in possesso degli opportuni dispositivi di sicurezza e di protezione individuale (DPI)
- 5) Servizio tecnico ante e post opera. **Verificare che abbiano un servizio tecnico** che effettua il **rilievo misure in modo idoneo** controllando piani e piombi ove installare le vetrate, rispettando i criteri di sicurezza del fissaggio con l'uso di appropriati sistemi. Visionare il relativo progetto esecutivo controllando che sia idoneo alle vs esigenze. Importante è anche il post vendita presente con la giusta assistenza e professionalità.
- 6) Appurare **la provenienza dei prodotti che formano la vetrata**. Esistono sistemi ed accessori prodotti in vari paesi, Turchia, Grecia oltre che altri in estremo Oriente, importati con politiche commerciali "aggressive", realizzati con profili ed accessori in alluminio (che compongono i supporti di tenuta delle vetrate) costituiti da quantità di bauxite* molto basse e con elevata presenza di materiali ferrosi
* La bauxite è il minerale che costituisce la principale fonte per la produzione dell'alluminio
- 7) **Importantissimo per la sicurezza, la qualità del vetro** che oltre ad essere **di sicurezza** deve avere tutte le certificazioni secondo la norma UNI 7697 del 2021. Richiedete anticipatamente le certificazioni DOP Dichiarazione di Prestazione per verificare la qualità del cristallo sia che per il temperato che dello stratificato.
- 8) Altra verifica essenziale è la **modalità di pagamento**, fatevi lasciare sempre una piccola parte, il 20%, da **saldare dopo il montaggio**, ciò vi darà garanzia sia per i tempi di consegna che per la qualità del prodotto e relativo montaggio che potrete verificare con dopo l'esecuzione finale.



VetroeXpert dal 1981
Vetrate ad alta tecnologia

geom. **SALVATORE CERMINARA**
Perito in ruolo cciaa Roma n° 1560 cat 19 vetri 16 infissi
C.T.U. del Tribunale di Roma

Via Appia Nuova 681  Colli Albani - 00179 Roma
Cell: 334 9195006 Mail: cerminara@vetroexpert.it
Tel.: 06 7824897 Sito: www.vetroexpert.it